

Seculine® Vario, système de câble

Sécurité antichute sur toit plat selon DIN EN 795

Notice de montage

Construction d'ancrage / Point de fixation
de l'équipement de protection individuelle antichute

Remarque préalable

La capacité portante de la construction du toit doit être contrôlée avant le montage du système Seculine® Vario. Les dispositions techniques relevant de la construction sont à observer. La tête des supports Seculine® Vario peut supporter des charges allant jusqu'à 7 kN.


Attention !

Le support Seculine® Vario n'a pas le droit d'être utilisé comme œillet de transport ou pour fixer des charges. Seules les pièces d'origine du système Seculine® Vario ont le droit d'être utilisées.

Montage


1. Support intermédiaire franchissable

- 1.1 Emboîter la bague ressort sur le filetage de la vis à six-pans creux.
- 1.2 Visser à fond le support intermédiaire avec la vis à six-pans creux et la bague ressort dans le filetage du support Seculine® Vario.
1. Veiller à ce que les supports intermédiaires soient orientés avec le guidage des câbles dans la direction du tracé du câble !




2. Œillet en acier inoxydable en tant que support intermédiaire non franchissable et comme point d'ancrage individuel

- 2.1 Visser l'écrou à six-pans jusqu'à la butée sur le filetage de l'œillet en acier inoxydable.
- 2.2 Mettre en place la bague ressort
- 2.3 Visser à la main l'œillet en acier inoxydable avec l'écrou vissé et la bague ressort en place dans le filetage du support Seculine® Vario.
- 2.4 Visser à fond l'écrou à six-pans avec une clé mixte d'une largeur 17.




3. Contournement d'angle franchissable

- 3.1 Emboîter la bague ressort sur le filetage de la vis à six-pans creux.
- 3.2 Visser à fond le contournement d'angle avec la vis à six-pans creux et la bague ressort dans le filetage du support Seculine® Vario.
2. Veiller à ce que les branches des angles soient orientées avec les guidages des câbles dans la direction du tracé des câbles !



4. Support d'extrémité

- 4.1 Visser à fond le boulon fileté avec l'extrémité revêtue dans le filetage du support Seculine® Vario.
- 4.2 Mettre en place les deux plateaux sur le boulon
- 4.3 Mettre en place la bague ressort et visser légèrement l'écrou à six-pans




Aucune prétention juridique ne saurait être déduite de l'utilisation des détails et de toutes les indications puisque nous n'avons pas connaissance des conditions locales respectives (ce qui s'applique à tous les types de construction). Sous réserve de modifications techniques. Les notices de montage antérieures perdent leur validité.

Seculine® Vario, système de câble

Sécurité antichute sur toit plat selon DIN EN 795

5. Butée d'extrémité (90° et droites)

- 5.1 Emboîter la bague ressort sur le filetage de la vis à six-pans creux.
- 5.2 Visser à fond l'angle de laser/l'acier plat avec la vis à six-pans creux et la bague ressort dans le filetage du support Seculine® Vario.
- 5.3 Veiller à ce que les branches des angles soient orientées avec les guidages des câbles dans la direction du tracé des câbles !
- 5.4 Positionner la vis à six-pans avec la rondelle par le bas à travers l'angle de laser/l'acier plat.
- 5.5 Mettre en place les deux plateaux sur le boulon fileté
- 5.6 Mettre en place la bague ressort et visser légèrement l'écrou à six-pans



6. Système de câbles (montage final)

- 6.1 Commencer au niveau d'un support final. Faire passer le câble entre les deux plateaux en formant une boucle. Fixer la boucle à l'aide de 2 serre-câbles. Respecter ce qui suit lors de la fixation des serre-câbles :

L'étrier du serre-câble fait partie de « l'extrémité de câble morte », les mâchoires de serrage du câble support

Le serre-câble doit être poussé le plus près possible du support final puis fixé. L'écartement entre eux ne doit pas être supérieur à 50 mm. Comprimer les deux plateaux tournants en serrant la vis à six-pans (couple de rotation 62 Nm).

Procéder de la même manière pour la butée d'extrémité (pt. 5)

- 6.2 Faire passer le câble en acier inoxydable entre les supports intermédiaires.
(Cf. ill. 6.5)
- 6.3 Pour le contournement d'un angle, faire passer le câble en acier inoxydable à travers un support intermédiaire. Enfiler le petit tube fléchi en acier inoxydable sur le câble en acier inoxydable et faire passer le câble à travers le deuxième support intermédiaire. Veiller à ce que le petit tube se trouve entre les deux supports intermédiaires
- 6.4 Faire passer le câble jusqu'au 2e point final à travers les supports intermédiaires et d'angles selon les points indiqués ci-avant et monter le support final comme décrit sous 6.1
- 6.5 La tension maximale du câble de 0,8 KN (80 kg) ne doit pas être dépassée. Pour plus de facilité, le câble peut être bloqué sur les supports intermédiaires à l'aide de deux pinces-étaux. Le travail progresse de support intermédiaire en support intermédiaire.

