

PROBLEMI CON LA POMPA

ISTRUZIONI PER I PROBLEMI DELLA POMPA PER CALCESTRUZZO PROIETTATO

Problema relativo a	Soluzione	Risoluzione dei problemi
Blocco	Miglioramento della pompabilità	Curva di setacciatura ottimale
		Aumento del contenuto di farine
		Aumentare il contenuto d'acqua (evitare lo sgocciolamento)
		Aumento della dose di fluidificante
		Uso di SikaPump (migliore lavorabilità)
		Riduzione della portata di calcestruzzo (< 10 m ³ /h)
		Utilizzo di SikaPump - Start 1 (o miscela lubrificante)
		Aumento del contenuto di pori d'aria
		Utilizzo di SikaTard (tempo di lavorazione prolungato)
		Prolungare il tempo di miscelazione delle fibre
Malfunzionamento	Analisi degli errori secondo il manuale	Correzione degli errori con guida alla risoluzione dei problemi