Bodensanierung Hutter Dynamics AG, Schaffhausen

Sika ComfortFloor® Marble FX schafft eine fugenlose Präsentationsfläche für Premiumfahrzeuge



Sika@Work

BUILDING TRUST



Vom Plattenbelag zur fugenlosen Verkaufsfläche

Mit dem Dekorbodensystem Sika ComfortFloor® Marble FX erhielt die 800 m² grosse Ausstellungs- und Auslieferungsfläche eine belastbare, pflegeleichte und repräsentative Oberfläche.

Projektbeschrieb

Die Ausstellungs- und Auslieferungsfläche von Hutter Dynamics AG in Schaffhausen wurde umfassend saniert. Auf rund 800 m² entstand ein fugenloser Dekorboden, der die Bereiche Ausstellung und Auslieferung einem durchgängigen Präsentationsareal verbindet.

Der neue Boden schafft einen zurückhaltenden Rahmen für die ausgestellten Fahrzeuge. Seine marmorierte Struktur verleiht der Fläche Tiefe und Eigenständigkeit, ohne mit den Fahrzeugen in Konkurrenz zu treten. So unterstützt die Bodengestaltung den hochwertigen Gesamtauftritt des Autohauses.

Über die gesamte Fläche wurde das Dekorbodensystem Sika ComfortFloor® Marble FX eingebaut. Es verbindet eine hochwertige Optik mit hoher Belastbarkeit sowie einer fugenlosen und pflegeleichten Oberfläche. Damit erfüllt der Boden die funktionalen und gestalterischen Anforderungen eines modernen Autohauses.





Projektdaten

Projektname	Bodensanierung Hutter Dynamics AG
Standort	Schaffhausen, Schweiz
Jahr	2026
Anwendung	Beschichtungen
Produkte	Sika MonoTop®-4052, Sikafloor®-150 Plus, Sikafloor®-3000 FX, Sika ComfortFloor® Marble FX





Anforderungen und Herausforderungen

Die bestehende Ausstellungs- und Auslieferungsfläche entsprach optisch und technisch nicht mehr den heutigen Anforderungen. Der vorhandene Keramikplattenbelag wies Gebrauchsspuren sowie teilweise unzureichend haftende Platten auf. Nach deren Entfernung entstanden Vertiefungen und Höhendifferenzen im Untergrund. Zusätzlich mussten vorhandene Risse saniert und die gesamte Fläche für den neuen Bodenaufbau vorbereitet werden.

Gefordert war ein ebener und tragfähiger Untergrund für die fugenlose Beschichtung. Die neue Oberfläche sollte Ausstellung und Auslieferung optisch zusammenführen, mechanischen Beanspruchungen standhalten und sich einfach reinigen lassen. Übergänge, instand gesetzte Bereiche und die früheren Plattenformate durften in der fertigen Oberfläche nicht mehr sichtbar sein. Gleichzeitig musste der Boden dem aktuellen Markenauftritt und dem repräsentativen Charakter der Fahrzeugpräsentation entsprechen.

Sika Lösungen

Im Rahmen der Sanierung prüfte das Verarbeitungsteam zunächst den bestehenden Keramikplattenbelag. Nicht ausreichend haftende Platten wurden entfernt, die freigelegten Bereiche für den weiteren Aufbau vorbereitet und vorhandene Risse fachgerecht saniert.

Vertiefungen und Höhendifferenzen wurden mit Sika MonoTop®-4052 ausgeglichen. Der einkomponentige R4-Hochleistungs-Betoninstandsetzungsmörtel eignet sich für horizontale Flächen und kann in Schichtdicken von 6 bis 120 mm verarbeitet werden. Damit liessen sich die freigelegten Bereiche gezielt reprofilieren und an das Niveau des bestehenden Bodens anpassen.

Als Grundierung für den Beschichtungsaufbau kam Sikafloor®-150 Plus zum Einsatz. Das niedrigviskose Epoxidharzbindemittel bietet eine gute Penetration und Haftfestigkeit. Es eignet sich als Grundierung für Betonuntergründe, Zementestriche sowie nachfolgende Sika® Epoxidharz- und Polyurethan-Bodensysteme.

Die dekorative Nutzschicht wurde mit Sikafloor®-3000 FX ausgeführt. Der elastische Polyurethan-Fliessbelag ist Bestandteil des Systems Sika ComfortFloor® Marble FX und prägt dessen charakteristische Oberflächenwirkung. Spezielle Metallic-Pigmente erzeugen eine individuelle Marmorierung mit fliessenden Strukturen und dezenter Tiefenwirkung. Neben den gestalterischen Möglichkeiten bietet der Boden eine gute mechanische Beständigkeit, dauerelastische Eigenschaften, Rissüberbrückung und eine hohe Vergilbungsresistenz. Die fugenlose Oberfläche erleichtert zudem Reinigung und Unterhalt.







Spezielles zu diesem Objekt
Die individuelle Marmorierung macht die 800 m² grosse Bodenfläche zu einem eigenständigen Gestaltungselement. Trotz ihrer lebendigen Struktur bleibt die Oberfläche dezent und rückt die präsentierten Fahrzeuge in den Mittelpunkt.

Mehr Informationen zu Sika ComfortFloor®:

Projektbeteiligte

Bauherrschaft	Hutter Dynamics AG, Schaffhausen
Verarbeiter	Vilio AG, Schlieren

Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle Produktdatenblatt der verwendeten Produkte zu konsultieren. Es gelten unsere jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich
Schweiz
+41 58 436 40 40
www.sika.ch

© Sika Schweiz AG / SAW0780 / 11.2026