

PUMPENPROBLEME

ANLEITUNG FÜR SPRITZBETON-PUMPEN PROBLEME

Problem in Bezug auf	Lösungsansatz	Problembehandlung
Blockierung	Verbessern der Pumpbarkeit	Optimale Siebkurve
		Erhöhen der Feinanteile
		Erhöhen des Wassergehaltes (Bluten vermeiden)
		Erhöhen der Fließmittel-Dosis
		Benutzen von SikaPump® (verbesserte Verarbeitbarkeit)
		Reduktion der Beton-Fördermenge (< 10 m³/h)
		Benutzen von SikaPump®-Start 1 (oder Schmiermischung)
		Erhöhen des Luftporengehaltes
		Benutzen von SikaTard® (verlängerte Verarbeitungszeit)
		Verlängern der Mischzeit bei Fasern
Fehlfunktion	Fehleranalyse gemäss Handbuch	Fehlerkorrektur mit Troubleshooting Anleitung