



## Hotel Ambassador, Zürich

Das im 19. Jahrhundert erbaute und im Seefeldquartier liegende Hotel Ambassador à l'Opéra gehört zu den renommierten Adressen von Zürich. Die Nähe zum Zürichsee hatte aber auch seine negativen Seiten. Bei hohem Wasserspiegel drang das Wasser zeitweise in die Räume des Untergeschosses ein und setzte nicht nur dem Mauerwerk arg zu. Beim Totalumbau des gesamten Untergeschosses mit Lager- und Kühlräumen, sowie der Wäscherei unter Betrieb waren alle Beteiligten gefordert.

SikaBau Zürich Hochbau erhielt den Auftrag, die Bauwerksinstandsetzung im Untergeschoss in Etappen auszuführen.

Der Auftrag umfasst:

- Rückbau der gesamten Infrastruktur und der Bauteile
- Flächenabdichtungen mit dem System Sikadur-Combiflex
- Entkoppelter schnellabbindender Bodenaufbau mit Sika Permat Matten/SikaCem-SE 08 Estrichmörtel und Sikacrete-16 SCC Selbstfließender Fertigbeton
- Mauerwerksanierung mit dem Sperrputzsystem SikaMur BB-11/SikaMur Seco-201/ SikaMur Seal-201 sowie SikaMur Injektion-1 und Sika Injektion-201 CE

Bauherr:	Ambassador und Opera AG, Zürich
Bauleitung:	Staubli, Kurath & Partner AG, Zürich
Instandsetzungsarbeiten:	SikaBau AG, Zürich Hochbau, Schlieren



# SikaBau AG

Bautenschutz, Bauinstandsetzung, Abdichtungen

Reitmenstrasse 7, Postfach, 8952 Schlieren ZH Tel. 058 436 49 00, Fax 058 436 45 70, [www.sikabau.ch](http://www.sikabau.ch)